

**PRÜFZERTIFIKAT
TEST CERTIFICATE
CERTIFICAT D'ESSAI
CERTIFICATO D'ESAME**

An folgender Arbeitshebebühne wurde durch die Firma
On the following aerial work platform by the company
Pour l' élévateur suivant, par l'entreprise
Questa piattaforma della ditta

ERDWERK 
BAUMASCHINEN

Verkauf Vermietung Service

der Jahresservice und die jährliche Sicherheitsinspektion durchgeführt.
the annual service and safety check was accomplished.
le service annuel et l'inspection de sécurité annuelle ont été accomplis.
il servizio e l'ispezione annuale sono stati eseguiti.

**Hersteller/Manufacturer/
Fabricant/Produttore:
Typ/Type/Tipo:
S/N:**

**Skyjack
SJ 16
14009801**

Service und Sicherheitsinspektion ausgeführt am:

Ort:

Service and safety check accomplished on:

Place:

Service et inspection de sécurité effectués le:

Lieu:

Servizio e ispezione di sicurezza eseguito il: **09 / 2026**

Luogo: **Ringgenberg**

Nächster Service und Sicherheitsinspektion fällig am:


Next service and safety check due on:

Prochain service et inspection de sécurité le:


Prossimo servizio e ispezione ai sicurezza in scadenza il:

09 / 2027

Servicemonteur


M. Meyer

Erdwerk Baumaschinen


Marcus Meyer